


OTO EKSPERTİZ

KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ RAPORU

MÜŞTERİ — —	PLAKA / TARİH 42ABC42 29.08.2026	ARAÇ — — / —
-------------------	---	--------------------

ŞANZIMAN TİPİ —	ŞASİ NO —	YAKIT TİPİ —	RENK —	MOTOR HACMİ —
--------------------	--------------	-----------------	-----------	------------------

KAPORTA ŞEMASI



PARÇA DURUM DETAYLARI

PARÇA	DURUM	DETAY
Motor Kaputu	Lokal Boyalı	—
Ön Tampon	Yarım Boyalı	—
Sol Ön Çamurluk	Folyo	—
Sağ Ön Çamurluk	Hasarlı	—
Ön Panel	Orijinal	—
Sol Ön Kapı	Orijinal	—
Sol Arka Kapı	Orijinal	—
Sol Marşpiyel	Güneş Yanığı	—
Sağ Ön Kapı	Orijinal	—
Sağ Arka Kapı	Orijinal	—
Sağ Marşpiyel	Orijinal	—
Bagaj Kapağı	Boyalı Plastik	—
Arka Tampon	Orijinal	—
Sol Arka Çamurluk	Çıkma Değişen	—
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal	—
Tavan	Yarım Boyalı	—

AÇIKLAMALAR

Belirtilmemiş.

HİZMETİ VEREN

Ad Soyad / Firma / Unvan

İMZA / KAŞE

MÜŞTERİ ONAYI

Ad Soyad

İMZA

BİLGİLENDİRME: Bu rapor yalnızca aracın yüzeysel dış kaporta ve boya durumuna ilişkin gözlemsel tespitleri içermektedir. Rapor, aracın mekanik, elektrik, iç donanım veya gizli hasar durumları hakkında herhangi bir bilgi veya garanti sunmamaktadır. Ekspertiz uzmanı tarafından yapılan değerlendirme, inceleme anındaki görünür durumu yansıtmakta olup sonraki değişiklikler, onarımlar veya bulgular bu raporun kapsamı dışındadır. Bu belge hukuki bir belge, garanti belgesi veya sigorta belgesi niteliği taşımamaktadır. Tüm değerlendirmeler uzmanın mesleki kanaatine dayanmaktadır.