

OTO EKSPERTİZ

KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ RAPORU

MÜŞTERİ — —	PLAKA / TARİH 31WQ31 18.08.2026	ARAÇ — — / —
-------------------	--	--------------------

ŞANZIMAN TİPİ —	ŞASİ NO —	YAKIT TİPİ —	RENK —	MOTOR HACMİ —
--------------------	--------------	-----------------	-----------	------------------

KAPORTA ŞEMASI

PARÇA DURUM DETAYLARI

PARÇA	DURUM	DETAY
Motor Kaputu	Boyalı	—
Ön Tampon	Orijinal	—
Sol Ön Çamurluk	Orijinal	—
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal	—
Ön Panel	Lokal Boyalı	—
Sol Ön Kapı	Orijinal	—
Sol Arka Kapı	Orijinal	—
Sol Marşpiyel	Orijinal	—
Sağ Ön Kapı	Orijinal	—
Sağ Arka Kapı	Orijinal	—
Sağ Marşpiyel	Orijinal	—
Bagaj Kapağı	Orijinal	—
Arka Tampon	Orijinal	—
Sol Arka Çamurluk	Orijinal	—
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal	—
Tavan	Orijinal	—

AÇIKLAMALAR
Belirtilmemiş.

HİZMETİ VEREN Ad Soyad / Firma / Unvan İMZA / KAŞE	MÜŞTERİ ONAYI Ad Soyad İMZA
---	--

BİLGİLENDİRME: Bu rapor yalnızca aracın yüzeysel dış kaporta ve boya durumuna ilişkin gözlemsel tespitleri içermektedir. Rapor, aracın mekanik, elektrik, iç donanım veya gizli hasar durumları hakkında herhangi bir bilgi veya garanti sunmamaktadır. Ekspertiz uzmanı tarafından yapılan değerlendirme, inceleme anındaki görünür durumu yansıtmakta olup sonraki değişiklikler, onarımlar veya bulgular bu raporun kapsamı dışındadır. Bu belge hukuki bir belge, garanti belgesi veya sigorta belgesi niteliği taşımamaktadır. Tüm değerlendirmeler uzmanın mesleki kanaatine dayanmaktadır.

Mekanik Ekspertiz

PLAKA 31WQ31	ARAÇ Araç bilgisi belirtilmemiş	TAMAMLANAN 1 / 31
-----------------	------------------------------------	----------------------

NO	KONTROL NOKTASI	DURUM	DETAY
1	Yay ve Amortisör (Ön)	Kontrol Edilmedi	—
2	Yay ve Amortisör (Arka)	Kontrol Edilmedi	—
3	Fren Balata Durumu (Ön)	Kontrol Edilmedi	—
4	Fren Balata Durumu (Arka)	Kontrol Edilmedi	—
5	Rot Kolları ve Rot Başları	Kontrol Edilmedi	—
6	Salıncak Burç Rotilleri	Kontrol Edilmedi	—
7	Aks ve Aks Körükleri Ön	Kontrol Edilmedi	—
8	Jant (Ön)	Kontrol Edilmedi	—
9	Jant (Arka)	Kontrol Edilmedi	—
10	Motor ve Şanzıman Alt Takozlar	Kontrol Edilmedi	—
11	Şanzıman	Kontrol Edilmedi	—
12	Direksiyon Kutusu	Kontrol Edilmedi	—
13	Debriyaj Kontrol / Yarı Otomatik	Kontrol Edilmedi	—
14	Egzoz Kontrolü	Kontrol Edilmedi	—
15	Egzoz Boru ve Susturucuları	Kontrol Edilmedi	—
16	Ön Krank Keçesi	Kontrol Edilmedi	—
17	Torsiyon Burç / Denge Kolları	Kontrol Edilmedi	—
18	Yakıt Deposu ve Boruları	Kontrol Edilmedi	—
19	Yağ Soğutucusu	Kontrol Edilmedi	—
20	Arka Krank Keçesi	Kontrol Edilmedi	—
21	Karter	Kontrol Edilmedi	—
22	Motor Alt Muhafaza	Kontrol Edilmedi	—
23	Fren Hortumları	Kontrol Edilmedi	—
24	Fren Disk (Ön)	Kontrol Edilmedi	—
25	Fren Disk (Arka)	Kontrol Edilmedi	—
26	El Freni Halatları	Kontrol Edilmedi	—
27	Sağ-Sol Kule Bilyaları	Kontrol Edilmedi	—
28	Davlumbazların Kontrolü	Kontrol Edilmedi	—
29	Lastik (Önler) Durum-Tarih	Kontrol Edilmedi	—
30	Lastik (Arka) Durum-Tarih	Kontrol Edilmedi	—
31	deneme	Değişmesi Gerekli	—

GENEL AÇIKLAMALAR

Belirtilmemiş.

Bu bölümdeki değerlendirmeler kontrol anındaki görünür durumu yansıtır.