


OTO EKSPERTİZ

KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ RAPORU

MÜŞTERİ Apo 05519782311	PLAKA / TARİH 63ALT63 18.08.2026	ARAÇ Passat Aşiret paket 2020 / 63.000 km
-------------------------------	--	---

ŞANZİMAN TİPİ otomatik	ŞASI NO 63URFALIM	YAKIT TİPİ mazut	RENK siyah	MOTOR HACMİ 2000
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------

KAPORTA ŞEMASI



PARÇA DURUM DETAYLARI

PARÇA	DURUM	DETAY
Motor Kaputu	Yarım Boyalı	—
Ön Tampon	İnce Boya	—
Sol Ön Çamurluk	Lokal Boyalı	—
Sağ Ön Çamurluk	Orijinal	—
Ön Panel	Orijinal	—
Sol Ön Kapı	Orijinal	—
Sol Arka Kapı	Orijinal	—
Sol Marşpiyel	Orijinal	—
Sağ Ön Kapı	Orijinal	—
Sağ Arka Kapı	Orijinal	—
Sağ Marşpiyel	Orijinal	—
Bagaj Kapağı	Tadilat Boya	kurşun delikleri mevcut
Arka Tampon	Orijinal	—
Sol Arka Çamurluk	Orijinal	—
Sağ Arka Çamurluk	Orijinal	—
Tavan	Orijinal	—

AÇIKLAMALAR

Bu araç sadece şahsi amaçlar için kullanılmıştır. Aracı sadece apo aşam kullanmıştır.

HİZMETİ VEREN Ad Soyad / Firma / Unvan İMZA / KAŞE	MÜŞTERİ ONAYI Apo İMZA
--	----------------------------------

BİLGİLENDİRME: Bu rapor yalnızca aracın yüzeysel dış kaporta ve boya durumuna ilişkin gözlemsel tespitleri içermektedir. Rapor, aracın mekanik, elektrik, iç donanım veya gizli hasar durumları hakkında herhangi bir bilgi veya garanti sunmamaktadır. Ekspertiz uzmanı tarafından yapılan değerlendirme, inceleme anındaki görünür durumu yansıtmakta olup sonraki değişiklikler, onarımlar veya bulgular bu raporun kapsamı dışındadır. Bu belge hukuki bir belge, garanti belgesi veya sigorta belgesi niteliği taşımamaktadır. Tüm değerlendirmeler uzmanın mesleki kanaatine dayanmaktadır.

Mekanik Ekspertiz

PLAKA 63ALT63	ARAÇ Passat Aşiret paket 2020	TAMAMLANAN 30 / 30
------------------	----------------------------------	-----------------------

NO	KONTROL NOKTASI	DURUM	DETAY
1	Yay ve Amortisör (Ön)	Normal	—
2	Yay ve Amortisör (Arka)	Normal	—
3	Fren Balata Durumu (Ön)	Normal	—
4	Fren Balata Durumu (Arka)	Normal	—
5	Rot Kolları ve Rot Başları	Normal	—
6	Salıncak Burç Rotilleri	Normal	—
7	Aks ve Aks Körükleri Ön	Normal	—
8	Jant (Ön)	Normal	—
9	Jant (Arka)	Normal	—
10	Motor ve Şanzıman Alt Takozlar	Normal	—
11	Şanzıman	Normal	—
12	Direksiyon Kutusu	Normal	—
13	Debriyaj Kontrol / Yarı Otomatik	Normal	—
14	Egzoz Kontrolü	Normal	—
15	Egzoz Boru ve Susturucuları	Normal	—
16	Ön Krank Keçesi	Normal	—
17	Torsiyon Burç / Denge Kolları	Normal	—
18	Yakıt Deposu ve Boruları	Normal	—
19	Yağ Soğutucusu	Normal	—
20	Arka Krank Keçesi	Normal	—
21	Karter	Kusurlu	değişmesi lazım
22	Motor Alt Muhafaza	Normal	—
23	Fren Hortumları	Normal	—
24	Fren Disk (Ön)	Normal	—
25	Fren Disk (Arka)	Normal	—
26	El Freni Halatları	Normal	—
27	Sağ-Sol Kule Bilyaları	Normal	—
28	Davlumbazların Kontrolü	Normal	—
29	Lastik (Önler) Durum-Tarih	Normal	—
30	Lastik (Arka) Durum-Tarih	Normal	—

GENEL AÇIKLAMALAR

Belirtilmemiş.

Bu bölümdeki değerlendirmeler kontrol anındaki görünür durumu yansıtır.

Kaporta Kontrolü

PLAKA 63ALT63	ARAÇ Passat Aşiret paket 2020	TAMAMLANAN 24 / 24
------------------	----------------------------------	-----------------------

NO	KONTROL NOKTASI	DURUM	DETAY
1	Sol Ön Şase	Orijinal	—
2	Sol Ön Podye	Orijinal	—
3	Sol Ön Amortisör Kulesi	Orijinal	—
4	Sol Ön Direk	Orijinal	—
5	Sol Orta Direk	Orijinal	—
6	Sol Kılıç Sacı	Orijinal	—
7	Sol Üst Frangart	Orijinal	—
8	Sol Arka Şase	Orijinal	—
9	Arka Panel	Orijinal	—
10	Havuz Sacı	Orijinal	—
11	Arka Tampon Demiri	Orijinal	—
12	Sol Arka Direk	Orijinal	—
13	Sağ Ön Şase	Orijinal	—
14	Sağ Ön Podye	Orijinal	—
15	Sağ Ön Amortisör Kulesi	Orijinal	—
16	Sağ Ön Direk	Orijinal	—
17	Sağ Orta Direk	Orijinal	—
18	Sağ Kılıç Sacı	Orijinal	—
19	Sağ Üst Frangart	Orijinal	—
20	Sağ Arka Şase	Orijinal	—
21	Ön Panel	Orijinal	—
22	Taban Sacı	Orijinal	—
23	Arka Tampon Demiri	Orijinal	—
24	Sağ Arka Direk	Orijinal	—

GENEL AÇIKLAMALAR

Belirtilmemiş.

Bu bölümdeki değerlendirmeler kontrol anındaki görünür durumu yansıtır.